



Florian**Rius**
Soluções Corporativas

NEW ONIX
Manual de conservação

Respeitar os limites de peso.

Transportar com cuidado.

TECIDOS

LIMPE SEMANALMENTE A POEIRA DEPOSITADA SOBRE O TECIDO COM UM ASPIRADOR DE PÓ E REALIZE UMA ESCOVAÇÃO SUAVE UMA OU DUAS VEZES DURANTE A SEMANA. RETIRE IMEDIATAMENTE AS SUJEIRAS ACIDENTAIS UTILIZANDO UMA ESPONJA OU PANO BRANCO, LIMPO E MACIO. EM CASOS DE MANCHAS DE DIFÍCIL REMOÇÃO OU QUE JÁ TENHAM PENETRADO NO TECIDO, LIMPE UMEDECENDO A PARTE MANCHADA COM UMA SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO EM ÁGUA, E ESFREGUE LEVEMENTE ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO.

QUANDO HOVER A NECESSIDADE DE UMA LIMPEZA MAIS PESADA RECOMENDA-SE, PARA OS TECIDOS, UMA LAVAGEM A SECO EFETUADA POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.

NUNCA DEIXE O PRODUTO EXPOSTO AO SOL, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POIS PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NAS TONALIDADES, ALÉM DA DANIFICAÇÃO DAS FIBRAS DO TECIDO.

COURO NATURAL

PARA LIMPEZA UTILIZE UM PANO ÚMIDO, MACIO E COM SABÃO NEUTRO DILUÍDO EM ÁGUA.

EVITE EXPOSIÇÃO PROLONGADA À LUZ DO SOL. NÃO UTILIZE POLIDOR, ÓLEO, SOLVENTE, DETERGENTE VERNIZ OU ÁGUA COM AMÔNIA.

REMOVA IMEDIATAMENTE OS LÍQUIDOS DERRUBADOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO COURO ANTES QUE ELE OS ABSORVA. A REMOÇÃO IMEDIATA EVITARÁ QUE AS REGIÕES ATINGIDAS TRANSFORMEM-SE EM MANCHAS PERMANENTES.

PARA HIDRATAÇÃO, UTILIZE VASELINA DUAS VEZES AO ANO EM COUROS DO TIPO VAQUETA. AÇO INOX / CROMADO

AÇO INOX / CROMADO

PASSE UM PANO SECO, LIMPO E MACIO DIARIAMENTE.

UTILIZE UM PANO UMEDECIDO EM ÁLCOOL DOMÉSTICO PARA RETIRAR MANCHAS DE DEDOS E OBTER BRILHO.

EM CASOS MAIS GRAVES APLIQUE CERA AUTOMOTIVA, UTILIZANDO PARA ISSO UM PANO LIMPO E MACIO; PASSE SOBRE TODA A SUPERFÍCIE COM MOVIMENTOS DELICADOS.

LEMBRE-SE:

NUNCA UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS, PASTA POLIDORA, SOLVENTES, ESPONJAS DE AÇO E SIMILARES PARA LIMPEZA OU MANUTENÇÃO. ALÉM DE COMPROMETER O BRILHO,

ESTES PRODUTOS PODEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE DO METAL, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE CONTATO COM OUTRAS PARTES QUE NÃO SEJAM DE INOX, OCASIONANDO DANOS IRREPARÁVEIS À PEÇA.

FlorianRius
Soluções Corporativas

NEW ONIX
Manual de conservação

FIBRA / ALUMÍNIO PINTADO

DIARIAMENTE, RETIRE O PÓ COM UMA FLANELA LIMPA, MACIA E SECA.

QUANDO NECESSÁRIO, USE UMA FLANELA UMEDECIDA EM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA E SABÃO NEUTRO; DEPOIS SEQUE RAPIDAMENTE COM OUTRO PANO MACIO E SECO.

PARA OBTER BRILHO USE UMA FLANELA COM CERA AUTOMOTIVA E PASSE EM TODA SUPERFÍCIE COM MOVIMENTOS DELICADOS, SEM DEIXAR EXCESSOS.

NUNCA UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS QUE TENHAM COMO BASE O PETRÓLEO, PRODUTOS ABRASIVOS, ESPONJAS DE AÇO OU SIMILARES, POIS ESTES PRODUTOS

PODEM REMOVER OU ARRANHAR A SUPERFÍCIE PINTADA.

CUIDADO TAMBÉM COM OS ATRITOS E BATIDAS QUE PODEM DANIFICAR A CAMADA DE TINTA E COMPROMETER A APARÊNCIA DO MÓVEL.

FÓRMICA

LIMPE DIARIAMENTE COM UM PANO LIMPO, MACIO E SECO.

REMOVA AS SUJEIRAS MENOS RESISTENTES UMEDECENDO O PANO EM UMA SOLUÇÃO DE DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO EM ÁGUA; APLIQUE EM MOVIMENTOS CIRCULARES.

EM CASOS MAIS RESISTENTES, ESFREGUE O LOCAL COM UM PANO EMBEBIDO EM ÁLCOOL DOMÉSTICO E UTILIZE UMA FLANELA LIMPA E SECA PARA DAR BRILHO.

VIDRO / CRISTAL

DIARIAMENTE, PASSE UM PANO SECO, LIMPO E MACIO.

NA LIMPEZA DE SUJEIRAS SUPERFICIAIS, UTILIZE UM PANO LIMPO, MACIO E UMEDECIDO EM ÁLCOOL DOMÉSTICO OU OUTRO PRODUTO PRÓPRIO PARA LIMPEZA DE VIDROS;

PASSE POR TODA A SUPERFÍCIE LEVEMENTE EM MOVIMENTOS CIRCULARES E DEIXE SECAR NATURALMENTE.

SE PREFERIR, UTILIZE UM PAPEL TOALHA PARA ABSORVER O EXCESSO.

REPITA A OPERAÇÃO, CASO SEJA NECESSÁRIO.

LEMBRE-SE:

O VIDRO É UM MATERIAL TRANSPARENTE, DURO, RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE E NÃO POROSO; ELE PODE, PORÉM, SER ARRANHADO, TRINCADO E/OU QUEBRADO CASO. NÃO SEJA MANUSEADO COM CERTO CUIDADO.

MADEIRA NATURAL / TINGIDA

UTILIZE PARA LIMPEZA, DIARIAMENTE, UM PANO SECO, LIMPO E MACIO QUE DEVERÁ SER PASSADO NO MESMO SENTIDO DO VEIO DA MADEIRA.

A CADA 06 (SEIS) MESES É NECESSÁRIO QUE SE PASSE UM PANO, MACIO E SECO, COM CERA DE CARNAÚBA EM TODA SUPERFÍCIE DA MADEIRA,



NEW ONIX
Manual de conservação

ALUMÍNIO POLIDO

PASSE UM PANO SECO, LIMPO E MACIO DIARIAMENTE.

LEMBRE-SE:

NUNCA UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS, PASTAS POLIDORA, SOLVENTES, ESPONJA DE AÇO OU SIMILARES PARA LIMPEZA OU MANUTENÇÃO.

ALÉM DE COMPROMETER O BRILHO, ESTES PRODUTOS PODEM ARRANHAR A SUPERFÍCIE DO METAL, ALÉM DA POSSIBILIDADE DE CONTATO COM OUTRAS PARTES QUE NÃO SEJAM ALUMÍNIO, OCASIONANDO DANOS IRREPARÁVEIS À PEÇA.

MÁRMORES E GRANITOS

LIMPE COM FLANELA MACIA E DETERGENTE NEUTRO, SEMPRE DILUÍDO EM ÁGUA.

ÁCIDO, ÓLEO, REFRIGERANTE, DETERGENTE, PRODUTO QUÍMICO, SUCO, CAFÉ, VINHO, LÍQUIDOS EM GERAL, ENTRE OUTROS, CAUSAM MANCHAS SE NÃO FOREM REMOVIDOS IMEDIATAMENTE, POIS, APÓS ALGUM TEMPO, AS PEDRAS ABSORVEM TAIS PRODUTOS E NÃO HÁ COMO RESTAURAR OU RETIRÁ-LOS.

AS SUPERFÍCIES DESSES MINERAIS SÃO ENCERADAS E IMPERMEABILIZADAS, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PREVENÇÃO DE MANCHAS; PORÉM, COM O TEMPO E USO,

ESSA CAMADA SOFRE UM DESGASTE NATURAL, NECESSITANDO SER APLICADA NOVAMENTE.

LEMBRE-SE:

MÁRMORES E GRANITOS SÃO ROCHAS METAMÓRFICAS; METAMORFISMO É A TRANSFORMAÇÃO QUE UMA ROCHA SOFRE SOB A AÇÃO DA ALTA TEMPERATURA, PRESSÃO, GASES E VAPOR DE ÁGUA. SENDO UM PRODUTO NATURAL ESTÃO SUJEITAS A VARIAÇÃO DE CORES, VEIOS E TONS, NÃO PODENDO SER REJEITADAS POR TAIS DIFERENÇAS.

COURO SINTÉTICO

UTILIZE SABÃO NEUTRO PARA LIMPEZA; NÃO USE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS.

PARA REMOVER MANCHAS APLIQUE DETERGENTE NEUTRO UTILIZANDO UM PANO LIMPO E MACIO; FAÇA MOVIMENTOS SUAVES E EM SEGUIDA PASSE NOVAMENTE UM PANO UMEDECIDO COM ÁGUA LIMPA.

SEQUE AO AR LIVRE E NA SOMBRA. LEMBRE-SE:

O COURO SINTÉTICO É UM MATERIAL NÃO NATURAL, INDUSTRIALIZADO, QUE TEM COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA A REGULARIDADE DE SUA SUPERFÍCIE, METRAGEM E TONS.

FIBRA / ALUMÍNIO PINTADO

DIARIAMENTE, RETIRE O PÓ COM UMA FLANELA LIMPA, MACIA E SECA.

QUANDO NECESSÁRIO, USE UMA FLANELA UMEDECIDA EM UMA SOLUÇÃO DE ÁGUA E SABÃO NEUTRO; DEPOIS SEQUE RAPIDAMENTE COM OUTRO PANO MACIO E SECO.

PARA OBTER BRILHO USE UMA FLANELA COM CERA AUTOMOTIVA E PASSE EM TODA SUPERFÍCIE COM MOVIMENTOS DELICADOS, SEM DEIXAR EXCESSOS.

NUNCA UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS QUE TENHAM COMO BASE O PETRÓLEO, PRODUTOS ABRASIVOS, ESPONJAS DE AÇO OU SIMILARES, POIS ESTES PRODUTOS PODEM REMOVER OU ARRANHAR A SUPERFÍCIE PINTADA.

CUIDADO TAMBÉM COM OS ATRITOS E BATIDAS QUE PODEM DANIFICAR A CAMADA DE TINTA E COMPROMETER A APARÊNCIA DO MÓVEL.

LACA

UTILIZE FLANELA OU ESPANADOR DE PÓ PARA REMOÇÃO DO PÓ DIÁRIO.

QUANDO HOVER NECESSIDADE DE UMA LIMPEZA MAIS PROFUNDA, UTILIZE SABÃO NEUTRO E FLANELA UMDECIDA EM ÁGUA.

CASO SURJA RISCOS UTILIZE CERA AUTOMOTIVA PARA O POLIMENTO. NUNCA UTILIZAR PRODUTOS A BASE DE ÁLCOOL E SOLVENTES.



NEW ONIX
Manual de conservação



www.florianrius.com.br